



SP – spínací prvek

FA1 – jistič spínacího prvku (2 – 6A)

FA001 – třífázový jistič

Název: Elektroměrový rozvaděč třífázový dvoutarifní

Index:

Datum: 17.5.2016

List: 1

Autor: Martin Marčan

Revize: 1